ROBOFIL 2020 SI

ROBOFIL 4020 SI

ROBOFIL 6020 SI

ROBOFIL 1020 SI

Anschlüsse

Strom

Spannung Frequenz:

Cos. PHI:

Dreiphasen-Netzspannung + Erdung:

Abschaltkapazität des

Hauptschalters

Option: Autotransformator

ZulässigeSpannungsschwankungen:

Zulässige Netzausfälle:

Anschlussleistung:

Einschaltstrom:

- Nennstrom bei:

Kälteerzeugung

Gefrosen wasser oder andere Kälteträger

- Minimal Druck zwischen Eingang und Ausgang des Kaltwasser:
- Maximal Eingangsdruck:
- Maximal Verbrauch:

50 Hz/60 Hz 380V - 400V

10 kA 204/220/240/400/420/440/480 /575V

+ 10 % bis -15 % der Nennspannung (380V)

4 ms

12 kVA

ca 10 x Nennstrom

204 V 33.5 A

220 V 31 A

240 V 28.3 A

380 V 18 A 400 V 17 A


420 V 16.2 A

440 V 15.5 A

480 V 14.2 A

575 V 11.9 A

1 bar 4 bar 17 1/min



bis 2 und 5 bar 4 1/min

> 6 bis 7 bar 11/min

Wasser

Betriebsdruck: Verbrauch:

Luft

Betriebsdruck: Verbrauch:

ROBOFIL 2020 SI

ROBOFIL 4020 SI

ROBOFIL 6020 SI

ROBOFIL 1020 SI

Allgemeine Daten

Zulässige Umgebungstemperatur

- für garantierte Genauigkeit:
- für einwandfreie Funktion:
 Zulässige Luftfeuchtigkeit:
 Max. Gerraüschemission der
 Maschine Dauerpegel, entspricht dem gewichteten Schalldruck A
 am Arbeitsplatz:

Schaltschrank

Type des Generator: Max Umgebungstemperatur: Speicherzeit der Software: Max Ladezeit der Batterien: Typ der Disketten:

- Anzahl der speicherbaren Programme:
- Speicherkapazität: Abmessungen (H x B x 1): Gewicht: Kühlluft:

Mittleres Ström der Maximalen Entladung:

Maschine

Typ des Gestell:

Abmessungen ($H \times B \times T$):

Gewicht

- mit Dielektrikum:
- ohne Dielektrikum:

Zeit für Temperaturstabilisierung:

20° C ± 1° C 15° C bis 30° C 40 bis 80 %

Leq = 78 dB (A)

Isopulse 30° C 200 h bei geladener Batterie 24 Stunden 3 1/2"

112 1426 Sätze zu 512 Zeichen 2100 x 650 x 600 mm 270 Kg 800 m³/Stunden bei 30° C

45 A

Stabilisiert Gusseisen in C-Form

2305 x 1750 x 2250 mm

> 2440 Kg 2200 Kg

2680 x 2145 x 2380 mm

> 3770 Kg 3340 Kg

2680 x 2560 x 2380 mm

3980 Kg 3540 Kg 2305 x 1750 x 2295 mm

2200 Kg 2000 Kg

< 3 Stunden

Tical	ROBOFIL 2020 SI	ROBOFIL 4020 SI	ROBOFIL 6020 SI	ROBOFIL 1020 SI	
Tisch		6	#		
Max Werkstückabmessungen:	990 x 505 mm	1150 x 725 mm	1260 x 685 mm	990 x 505 mm	
Max Werkstückhöhe bei Immersion:	150 mm immersion	200 mm immersion	200 mm immersion	150 mm immersion	
Max belastung:	500 Kg	800 Kg	800 Kg	500 Kg	
Max Werkstuckhöhe zwischen Drahtführungen:	260 mm	360 mm	360 mm	260 mm	
Verfahrwege					
Weglängen X: Weglängen Y: Weglängen Z: Weglängen U: Weglängen V:	320 mm 220 mm 116 mm	450 mm 320 mm 162 mm ± 50 ± 50		320 mm 220 mm 116 mm	
Messauflösung: Höchstgeschwindigkeit manuell:		0,5 15 m			
Drahtabwicklung					
Geschwindigkeit: Zugspannung: Freiwinkel: Max Werkstückhöhe für Drahteinfädelung:	250 mm	einstellbar von 2 bis 15 m/min einstellbar von 3 bis 25 N einstellbar von 0° bis 30° 300 mm 300 mm 250 mm			
Dielektrikum	230 11111	300 111111	300 mm	230 mm	
Behälter Typ der Behälter:		Inox Blech, gesc	hweisst, Dicht		
Abmessungen: Fassungsvermögen: Gewicht voll/leer: Filtersystem:	2	2520 x 960 x 1090 mm 900 l 490 Kg/1390 Kg 16 Papierpatronen			
Arbeitsbecken Abmessungen: Fassungsvermögen: Höchst-/Mindestpegel:	1150 x 576 x 366 mm 240 l 230/355 mm	1270 x 800 x 435 mm 430 l 230 / 355 mm	1355 x 760 x 425 mm 440 l 230 / 395 mm	1150 x 576 x 366 mm 240 l 230 / 355 mm	
Spülung Druck:	Einstellbar von 0 bis Einstellbar von 0 bis 4 bar				


Wahl des Arbeitsraums

Transport bis zum Raum

- Siehe Dimensionen der verpackten Maschine im Kapitel «Verpacken/Auspacken».
- Siehe ebenfalls «Erforderliche Transportmittel»; der Anfahrweg ist entsprechend zu wählen.

Beschreibung des Elektroerosionszentrums


Vier Hauptelemente:



Bemerkung

Die endgültige Ausrichtung ist im Kapitel «Aufstellen der Ausrüstung» angegeben.

Separate Elemente




Montageanleitung

Raumabmessungen

Die einzelnen Bauelemente des Systems sind so anzuordnen, daß der Bediener leichten Zugang zum Arbeitsbereich der Maschine und zur Frontplatte des Schaltschranks hat. Darüberhinaus sollte ein Durchgang an den Seiten der Maschine sowie vor und hinter dem Schaltschrank vorgesehen werden, um die Wartung zu erleichtern.

Die Anordnung der Bauelemente wird nachstehend mit dem allgemeinen Platzbedarf des Bearbeitungszentrums erläutert.

	2020	4020	6020
Α	2295	2380	2380
В	1750	2145	2560
С	2520	2520	2520
D	1230	1680	1680
Е	960	960	960
F	3690	4200	4350
G	2130	2185	2285
Н	1082	1242	1353
1	1270	1270	1270



*= mindestens 1 m, damit das komplette Faß entnommen werden kann.

Mit dem zuvor abgebildeten Schema läßt sich die vom System global belegte Bodenfläche ermitteln (unter Berücksichtigung der Bereiche für die Bediener und für Wartungsarbeiten).

Montageanleitung

- Größe 2020 5,4 \times 4 = 21,6 m^2
- •Größe 4020 5,7 \times 4,6 =26,2 m^2
- Größe 6020 6 $\times 4.8 = 28.8 \text{ m}^2$

mindestens